



ГБОУ СОШ № 309
Центрального района Санкт-Петербурга
191119, Санкт-Петербург, ул. К. Заслонова, д.6
тел. (812) 241-27-21 факс 417-27-12
e-mail: sch309@center-edu.spb.ru
www.school309.ru

Исх.03.03.2023 № 18

На вх. _____ № _____

Начальнику управления
по Центральному району
Главного управления МЧС
России по г. Санкт-Петербургу

С.И. Федорову

ул. Мытнинская, д. 3, лит. А
Санкт-Петербург, 191024

Уважаемый Сергей Иванович!

Во исполнения Предписания № 43-1-59 от 15.02.2022 устранения причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, сообщая, что учреждением были выполнены мероприятия следующего содержания по следующим пунктам представления:

№ п/п	Выявленное нарушение	Принятые меры
1	п.1- Не предусмотрены ограждения с промежуточными поручнями (крыльцо главного входа) п. 11 – Замок на втором эвакуационном выходе здания не обеспечивает возможность свободного открытия без ключа	Данное нарушение устранено при выполнении работ по капитальному ремонту фасада здания ГБОУ СОШ № 309 Центрального района СПб в 2022 году.
2	п. 3 - Ширина эвакуационного выхода 0,8 м п. 4 - Ширина эвакуационного выхода 0,9 м п.6 - На путях эвакуации допущен перепад высот менее 45 см (учительская/зам. директора по УВР) п.7 – Планы эвакуации не выполнены в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009 п.8 – Эвакуационные выходы из подвального этажа не предусмотрены наружу от общих лестничных клеток здания	Выполнен расчет индивидуального пожарного риска в здании ГБОУ СОШ № 309 Центрального района СПб по адресу 191119, г. Санкт-Петербург, улица Константина Заслонова д.6 литер А в 2022 году в рамках контракт № 309-ПР/22 от 07.04.2022

3	п.9 – не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности при их эксплуатации сверх срока службы	В настоящее время разработано ПСД по монтажу СПС и СОЭ для дальнейшего выполнения работ по монтажу системы СПС и СОЭ при наличии финансирования планируется в 2024 году.
4	п.10 – Помещение пищеблока, не выделенное перегородками 1-го типа	В 2024 году планируются работы по капитальному ремонту пищеблока. Данные работы будут выполнены при наличии финансирования.
5	п. 2 – Не предусмотрены ограждения с поручнями (помещение тамбура)	Данное нарушение будет устранено при выполнении работ по капитальному ремонту помещения тамбура здания ГБОУ СОШ № 309 Центрального района СПб в летний-осенний период 2024 года при наличии финансирования.

Лицо, ответственное за исполнение мероприятий по устранению нарушений зам.директора по АХР Тимофеева Марина Сергеевна.

Директор
ГБОУ СОШ № 309 Центрального района СПб



Шаповалова В.М.



ГБОУ СОШ № 309
Центрального района Санкт-Петербурга
191119, Санкт-Петербург, ул. К. Заслонова, д.6
тел. (812) 241-27-21 факс 417-27-12
e-mail: sch309@center-edu.spb.ru
www.school309.ru

Исх.03.03.2022 № 67

На вх. _____ № _____

Заместителю начальника
управления – начальнику
ОНДПР Центрального района
управления по Центральному
району Главного управления
МЧС России по г. Санкт-Петербургу
полковнику внутренней службы

Я.В. Рачинскому

ул. Мытнинская, д. 3, лит. А
Санкт-Петербург, 191024

Уважаемый Ян Владимирович!

Во исполнения Представления № 43-1-54 от 21.02.2022 устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, сообщаю, что учреждением были выполнены мероприятия следующего содержания по следующим пунктам представления:

№ п/п	Выявленное нарушение	Принятые меры
1	<p>п.1- Не предусмотрены ограждения с промежуточными поручнями (крыльцо главного входа)</p> <p>п. 2 – Не предусмотрены ограждения с поручнями (помещение тамбура)</p> <p>п. 11 – Замок на втором эвакуационном выходе здания не обеспечивает возможность свободного открытия без ключа</p>	Данное нарушение будет устранено при выполнении работ по капитальному ремонту фасада здания ГБОУ СОШ № 309 Центрального района СПб в летний-осенний период 2022 года при наличии финансирования.
2	<p>п. 3 - Ширина эвакуационного выхода 0,8 м</p> <p>п. 4 - Ширина эвакуационного выхода 0,9 м</p> <p>п.6 - На путях эвакуации допущен перепад высот менее 45 см (учительская/зам. директора по УВР)</p> <p>п.7 – Планы эвакуации не выполнены в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009</p>	Ведутся работы по подбору организации на выполнение работ по разработки пожарных рисков

	п.8 – Эвакуационные выходы из подвального этажа не предусмотренными наружу от общих лестничных клеток здания	
3	п.9 – не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности при их эксплуатации сверх срока службы	В настоящее время заключен контракт на разработку ПСД по СПС и СОЭ, для дальнейшего выполнения работ по монтажу системы СПС и СОЭ при наличии финансирования.
4	п.10 – Помещение пищеблока, не выделенное перегородками 1-го типа	Ведутся работы по подбору организации на выполнение работ по монтажу противопожарных жалюзи

Лицо, ответственное за исполнение мероприятий по устранению нарушений зам.директора по АХР Тимофеева Марина Сергеевна.

Директор

ГБОУ СОШ № 309 Центрального района СПб



Шаповалова В.М.