

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«20» января 2022 г.
учётный № проверки 78220061000200945234



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

190031, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05

Управление по Центральному району

191024, г. Санкт-Петербург, ул. Мытнинская, д. 3, тел. (812) 602-14-53,
E-mail: 14@78.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района

191024, г. Санкт-Петербург, ул. Мытнинская, д. 3, тел. (812) 602-14-53,
E-mail: 14@78.mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 43-1-59 (78-016-2022/0018pc)**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1-собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 309 Центрального района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 309)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации с указанием индивидуального номера налогоплательщика, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение Решения о проведении плановой выездной проверки

(указывается тип контрольного (надзорного) мероприятия)

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

от 20.01.2021 № 43-1-59 (78-016-2022/0018pc) в период с 10.02.2022 по 15.02.2022 Юдаковой Василисой Павловной – инспектором отдела надзорной и профилактической работы Центрального района управления по Центральному району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении здания учреждения общеобразовательного учреждения, расположенного по адресу: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Константина Заслонова, д. 6

(указываются реквизиты Решения, период проведённого контрольного (надзорного) мероприятия; фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов) органа государственного пожарного надзора, проводившего(их) контрольное (надзорное) мероприятие; вид объекта надзора и его адрес (местоположение), на котором проведено контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

Тимофеева Марина Сергеевна – заместитель директора по АХР, действующий по доверенности

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или представителя контролируемого лица с указанием должности)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	При высоте лестниц более 45 см и ширине более 2,4 м (по факту – 8,9 м) не предусмотрены ограждения с промежуточными поручнями (крыльцо главного входа)	п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.5.	01.02.2023	
2.	При высоте лестниц более 45 см и ширине более 2,4 м (по факту – 2,9 м) не предусмотрены ограждения с поручнями	п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.5.	01.02.2023	
3.	Ширина эвакуационного выхода наружу (второй эвакуационный выход) менее 1,2 м, (по факту 0,8)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч. 2. ст. 1, ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89, СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.19	01.02.2023	
4.	Ширина эвакуационного выхода наружу (второй эвакуационный выход) менее 1,2 м, (по факту 0,9)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч. 2. ст. 1, ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89, СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.19	01.02.2023	
5.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающая возможность применения материалов для отделки полов на путях эвакуации (не предоставлен сертификат пожарной безопасности на отделку	п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ст.53 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 25 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской	01.02.2023	

	пола 1 и 4 этажей).	Федерации".		
6.	На пути эвакуации допущен перепад высот менее 45 см, не оборудованы лестницей с числом ступеней не менее трех или пандусом с уклоном не более 1:6 (учительская, 4 этаж).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч. 3 ст. 4, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Свод правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.5.	01.02.2023	
7.	Планы эвакуации не выполнены в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» п. 5	01.02.2023	
8.	Эвакуационные выходы из подвального этажа не предусмотрены непосредственно наружу обособленными от общих лестничных клеток здания	п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ст.89 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ, п. 4.2.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.02.2023	
9.	Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности при их эксплуатации сверх срока службы	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 54	01.02.2023	
10.	Обустроенное в составе объекта класса Ф1.1 помещение пищеблока не выделено перегородками 1-го типа (заполнение проемов в перегородках не противопожарное дверь не имеет предела огнестойкости EI 30).	Федеральный закон № 123-ФЗ п.1 ч. 2. ст. 1, ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 88, СП 4.13130.2013 п. 5.2.6	01.02.2023	
11.	Замок на втором эвакуационном выходе из здания (выход во двор) не обеспечивает возможность свободного открывания без ключа	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» п. 26	01.07.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Тимофеева Марина Сергеевна – заместитель
директора по АХР, действующий по
доверенности

(указываются должность, фамилия, инициалы представителя
контролируемого лица или гражданина)



(подпись)

Инспектор ОНДПР Центрального района
управления по Центральному району Главного
управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Юдакова В.П.

(указываются должность, фамилия, инициалы инспектора органа
государственного пожарного надзора, проводившего контрольное
(надзорное) мероприятие)

